



H. XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ  
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



**Dirección:** Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Comondú.

**Subdirección:** Área Operativa.

**Departamento:** Cloración.

**Encargado Responsable:** Zenaido de Jesús Mendoza.

**Auxiliar en área:** Eduardo Serrano Camargo.

**FECHA:**

**07/09/2020**

El departamento de cloración se encarga de verificar que todos los pozos administrados por el organismo operador se encuentren suministradas las dosis correctas de cloro con la finalidad de que se provea a la población agua potable de calidad cumpliendo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-127, para ello constatar que los dosificadores estén funcionando adecuadamente, así como la entrega de la dotación de cloro a las comunidades (Cd. Insurgentes, I. Zaragoza, San Carlos, San Juanico, López Mateos, Villa Morelos.)

Monitoreo en puntos seleccionados aleatoriamente en términos de la población municipal y localidad en esta actividad participan además de la COFEPRIS, la Comisión Nacional del Agua y el Organismo Operador de Agua Potable.

No.	Sitio de muestreo Ubicación	Hora	Cloro residual libre (Mg/L)			
			0.0 Nulo	< 0.2	0.2-1.5	> 1.5
1	Hospital General	07:02				2.50
2	Col. San Martin	07:07			1.50	
3	Col. Pioneros	07:13			1.40	
4	Col. Ladrillera	07:20			0.30	
5	Col. Isidro Labrador	07:26	0.00			
6	Col. Chato Covarrubias	07:31			1.50	
7	Col. Pueblo Nuevo	07:37			1.20	
8	Col. 4 De Marzo	07:41			1.55	
9	Col. Los Pinos	08:45			1.50	
10	Col. Centro	08:48				2.50
11	Col. Lienzo Charro	08:55			1.30	
12	Col. Guaycura	09:10			1.34	
13	Col. Los Olivos	09:17		0.20		
14	Col. Cerro Catedral	09:25			1.20	

**NOTA 1:** Resultados con clorimétrico digital HANNA.

**NOTA 1:** El resultado de cloro residual nulo se debe a la falla eléctrica de la bomba dosificadora del pozo aeropuerto.